

➤ ビジネスホテル あべ川 NEW

喫煙室の窓ガラスにエアープロットを施工。
エアープロット施工前と施工後の二オイレベル数値を測定しました。
施工前は喫煙室のためタバコの二オイがとてもきつかったです。

場 所	ビジネスホテル あべ川 客室（喫煙室）
測定物質	二オイ
測定機器	e-nose mobile ※この測定機器はメーカーより数値が700以下で二オイを感じないレベルとなっています。

■測定結果■

測定物質	エアープロット	
	施工前(11月18日)	施工後(12月19日)
客室（喫煙室）	1091	⇒ 227

結果：客室の二オイレベル数値の低減が見られました。
タバコの二オイはほとんどしませんでした。